


3 Oberbau – Bushaltestelle in Beton

### 3.36 Bewegungsfuge beim Randabschluss

Schnitt



Detail A

